







Espuma de poliuretano en aerosol HFO de celda cerrada

Guía de referencia rápida

Productos de espuma en aerosol con HFO como propelente

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE COMPLETAR UN INFORME DIARIO DE CONTROL DE CALIDAD Y UNA FICHA DE AISLAMIENTO PARA CADA PROYECTO.

Producto y propiedad/pauta	WALLTITE® LWP	Productos de mayor elevación	
		WALLTITE® Plus	WALLTITE® XL
ESPESOR DE CAPA ÚNICA (máximo en pulgadas)	2 in	4 in	5 in (o 3,75+3,75 in de partes protectoras en contacto sin tiempo de secado)
TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (entre capas)	15 minutos por capa de 2 in	10 minutos por pulgada	Más de 3,75 in, 10 minutos por pulg.
RENDIMIENTO (pies tablares por fijación)	4700-5100	4700-5300	5000-5700
VALOR DE R (por pulgada en instalaciones de 1 in y 3,5 in o más)	R-6.9 (1 in) R-7,1 (3,5 in en adelante)	R-7.1 (1 in) R-7,1 (3,5 in en adelante)	R-6.9 (1 in) R-7,1 (3,5 in en adelante)
TEMP. MÍNIMA DEL SUSTRATO (utilizar el método de aplicación en frío, aplicar capas rápidas cuando sea necesario)			
MADERA	30 °F y calentamiento	20 °F y calentamiento	20 °F y calentamiento
METAL/CONCRETO	40 °F y calentamiento	30 °F y calentamiento	30 °F y calentamiento
TEMP. DE PROCESAMIENTO, CALENTADORES AB, CALENTAMIENTO DE MANGUERA (Ajustar en incrementos de +/- 5°)			
CLIMAS MÁS FRÍOS 	De 120 a 140 °F	De 120 a 130 °F	De 120 a 140 °F
CLIMAS MÁS CÁLIDOS 	De 110 a 125 °F	De 110 a 125 °F	De 110 a 125 °F
PRESIONES DE FIJACIÓN DEL PROPORCIONADOR (Las presiones de aspersión se enumeran de forma secundaria)			
CLIMAS MÁS FRÍOS  	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)
CLIMAS MÁS CÁLIDOS  	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)	De 1150 a 1450 psi (900-1200 psi)
VELOCIDADES DE REACTIVIDAD (Intervalo de temp. ambiente)	W (30-65 °F)	W (20-65 °F)	W (20-65 °F)
	R (60-120 °F)	S (60-120 °F)	S (40-120 °F)
VIDA ÚTIL DE LA RESINA	6 MESES	3 MESES	6 MESES
VIDA ÚTIL DE ISO	12 MESES		

Consulte las pautas de aplicación para obtener más detalles.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener información más detallada, comuníquese con Ventas técnicas internas al número gratuito: 1-800-706-0712, opción 2 (CST)

Correo electrónico: spf.techsales@basf.com

Sitio web: www.spf.basf.com

Fichas técnicas: http://www.spf.basf.com/technical_data.php

WALLTITE® es una marca registrada BASF Corporation.

Aplicación BASF Spray Foam disponible para descargar (ficha técnica, hojas de seguridad, guías de aplicación, etc.):

